


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Индикатор CI-5500A (CAS-3418)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-3418

Характеристики товара

Фото CAS-3418

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Индикатор CI-5500A

Для предельных весов, дозаторов

Однокомпонентное двухуровневое дозирование, подключение до 8 датчиков (10В DC, 300мА), чувствительность 1мкВ/дел, установка нуля в пределах 0.5~30мВ, внешняя разрешающая способность до 1/20000, скорость обращения 20раз/сек, внешний вход для ДУ (3 входа), RS-232, 4 программируемых релейных выхода, опционально – токовая петля, аналоговый выход (4-20мА или 0 -10В). - автоматическая установка нуля;

- экранированный от радио- и электромагнитных помех;
- установка клавишей функции взвешивания тары;
- вывод даты и времени по внутренним часам;
- внешний вход для ДУ (3 входа);
- дополнительный дисплей: ВЛ, 12-значный;

Технические характеристики

Модель	Индикатор CAS CI-5500A
Дисплей	ВЛ
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

ВЛ дисплей (вакуумно-люминесцентный дисплей)	Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Режим дозирования и предельный режим	Индикация/управление внешними устройствами при достижении определенного веса (дозирование), либо при попадании веса в определенный интервал (предельный режим)
Усреднение показаний нестабильных грузов	Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
Использование ID товаров	ID товара хранится в памяти индикатора. При передаче данных на ПК, принтер или для формирования отчетов необходим ID, чтобы идентифицировать взвешивания по товарам.
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Количество входящих реле 4 / выходящих 4	Входные реле для управления: напр., дублирование клавиатуры (тара, zero и пр.) Выходные реле для получения результата: напр., подключение световой, звуковой индикации, управление заслонками, шнеками и пр.
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех	Наличие защиты от помех, влияющих на показания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Встраивание в Шкаф

Да

Запоминание показаний при
отключении питания

При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики CAS CI-5500

Характеристики	CI-5500A
Чувствительность	1, $\mu V/d$
Возможности подключения тензодатчиков	8
Питание подключаемых тензодатчиков	10 В
Предел установки нуля	0,05 ~ 30 мВ
Внешняя разрешающая способность	1/20000
Внутренняя разрешающая способность	1/200000
Скорость АЦП	20 Гц
Интерфейсы	RS-232
Дисплей	ВЛ, 7-значный
Рабочий диапазон температур	-10 до +40 °С
Габариты	192 × 199 × 96 мм
Масса	2,4 кг
Размер внешней панели	186 × 93 мм
Разрешение дисплея	10000 делений

аксессуары и опции

- Плата Ethernet внутренняя/внешняя (в зависимости от модели);
- RS-485 (преобразователь);
- токовая петля, аналоговый выход (4-20 мА или 0-10 В)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Весогабаритные характеристики Индикатор CAS CI-5500A

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Индикатор CAS CI-5500A	0.015	3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Руководство по эксплуатации CAS CI-5010-5200-5500](#)

[Сертификат на CI, BI, PDI, NT](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Индикатор CI-5500A

Модель	Индикатор CAS CI-5500A
Дисплей	ВЛ
Интерфейс	RS-232
Количество тензодатчиков	до 8
ВЛ дисплей (вакуумно-люминесцентный дисплей)	Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур
Наличие интерфейса RS-232	Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др.
Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)	Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками
Режим дозирования и предельный режим	Индикация/управление внешними устройствами при достижении определенного веса (дозирование), либо при попадании веса в определенный интервал (предельный режим)
Ввод тары с клавиатуры	Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы
Функция диагностики	Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр.
Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех	Наличие защиты от помех, влияющих на показания
Встраивание в Шкаф	Да
Запоминание показаний при отключении питания	При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Усреднение показаний нестабильных грузов

Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве

Использование ID товаров

ID товара хранится в памяти индикатора. При передаче данных на ПК, принтер или для формирования отчетов необходим ID, чтобы идентифицировать взвешивания по товарам.

**Количество входящих реле 4 /
выходящих 4**

Входные реле для управления: напр., дублирование клавиатуры (тара, zero и пр.) Выходные реле для получения результата: напр., подключение световой, звуковой индикации, управление заслонками, шнеками и пр.


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Индикатор CI-5500A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>